




Notice de montage




Udesk notice montage version 2.0.0




Udesk.fr by  eoxia

Liste des pièces


① Repose pied x1




② Plateau x1




③ Pieds x2




④ Rondelles x8




⑤ Cales x4




⑥ Crochet x1




⑦ Vis moletées x24



⑧ Goujons x4



⑨ Taquets x8




⑩ Equerres x2



⑪ Vis pied x8




⑫ Sangles x4




⑬ Tourbillons bois x6



⑭ Multiprise x1






⑮ Cache câble x1




Outils nécessaires


- ① Clé hexagonale (6mm)
- ② Tournevis plat
- ③ Tournevis cruciforme
- ④ Colle à bois





Etape 1


- ② Plateau x1 
- ③ Pieds x2 
- ④ Rondelles x8 
- ⑤ Cales x4 
- ⑪ Vis pied x8 




Etape 2

- ⑦ Vis moletées x8 
- ⑨ Taques x4 
- ⑫ Sangles x2 


2.1



2.2




Etape 3

- ⑩ Equerres x2 
- ⑦ Vis moletées x2 
- ⑫ Multiprise x1 


3.1




3.2




Etape 4

- ⑧ Goujons x4 
- ⑬ Tourbillons bois x6 
- ⑮ Cache câble x1 


4.1



4.2




4.3



Etape 5


① Repose pied x1





⑦ Vis moletées x8




⑨ Taquets x4




⑮ Sangles x2



5.1



5.2




5.3

5.4

Etape 6

⑥ Crochet x1



⑦ Vis moletée x1

